



# Bedienerhandbuch

Tire Manager



# Inhaltsverzeichnis

1 Software-Einstellungen	
1.1 Kommunikation	
1.2 Workflow	
1.3 Überprüfung der Kalibrierung	6
2 Hardware-Einstellungen	
3 Arbeitsauftrag erstellen	10
4 Vermessen	14
4.1 Händisch Vermessen	16
4.2 Vermessen bei angeschlossenem Gerät	17
4.2.1 Einzelnes Rad scannen	17
4.2.2 Fahrzeug scannen	20
5 Fehlermeldungen und -anzeigen	24



## 1 Software-Einstellungen

In diesem Handbuch werden nur die Abschnitte beschrieben, die das Reifenmanager-Plugin betreffen. Die allgemeinen Einstellungen finden Sie im Homebase 4 Handbuch (T 194).



Klicken Sie auf **[Settings]** (Einstellungen), um die Programmeinrichtung aufzurufen. Bevor Sie das System das ersten Mal benutzen, ist es erforderlich, dass Sie das Einstellungsmenü aufrufen, um die Programmeinstellungen zu konfigurieren. Diese Einstellungen werden dann im Programm gespeichert.






### 1.1 Kommunikation

Zum Aufrufen des Kommunikationsfensters klicken Sie in der Menüleiste oben auf "Reifenmanagement und Kommunikation".

Units Laser System Camera System Tire Management Customization Licenses About Communication Workflow Calibration



Auf der linken Seite des Bildschirms werden alle verfügbaren Geräte angezeigt, die verwendet werden können.



Wenn keine verfügbaren Geräte angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die Geräte, die Sie verwenden möchten, eingeschaltet sind, drücken Sie dann **[Search für units]** (Nach Geräten suchen) und warten Sie, bis die Geräte in der Liste der verfügbaren Geräte erscheinen (in manchen Fällen kann es notwendig sein, diesen Vorgang zu wiederholen).

Wenn Ihre Geräte angezeigt werden, wählen Sie das gewünschte Gerät aus, indem Sie sie einmal anklikken. Das Gerät wird dann auf die rechte Seite des Bildschirms verschoben, und das Programm versucht, eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird durch einen Wechsel zur Farbe Blau angezeigt und das Gerät summt




zweimal.

Die Software speichert Ihre Auswahl und versucht beim nächsten Start automatisch, eine Verbindung zu denselben Geräten herzustellen.

Zum Abschalten der Verbindung klicken Sie auf das blaue Gerätesymbol.



### 1.2 Workflow



#### Einstellen der Mindestprofiltiefe für Sommerreifen

Stellt die Mindestprofiltiefe für Sommerreifen ein. Im Wertefenster erscheinen verschiedene Farben zur Anzeige des gemessenen Wertes in Bezug auf die Grenzwerte. Siehe 4 Vermessen, Seite 14.

#### Einstellen der Mindestprofiltiefe für Winterreifen

Stellt die Mindestprofiltiefe für Winterreifen ein. Im Wertefenster erscheinen verschiedene Farben zur Anzeige des gemessenen Wertes in Bezug auf die Grenzwerte. Siehe 4 Vermessen, Seite 14.

#### Einstellung der Warnung für Höchstprofiltiefe für Achsvermessung

Stellt die Warnung zur Höchstprofiltiefe für Achsvermessung ein. Bei Überschreitung des Grenzwertes erscheint ein Warnfeld

#### Einstellung der Warnung für Höchstprofiltiefe für Fülldruck

Stellt die Warnung zur Höchstprofiltiefe für Fülldruck ein. Bei Überschreitung des Grenzwertes erscheint ein Warnfeld

#### Standard-Reifentyp wählen

Wählt aus, welcher Reifentyp vermessen werden soll

- Sommer bedeutet, dass bei der Vermessung standardmäßig die Einstellungen für Sommerreifen verwendet werden
- Winter bedeutet, dass bei der Vermessung standardmäßig die Einstellungen für Winterreifen verwendet werden


#### Scanrichtung einstellen

Wählt die zu verwendende Scanrichtung aus


- Von innen nach außen. (vom Rahmen bis zur Außenseite des Reifens)
- Von außen nach innen. (Von der Außenseite des Reifens zum Rahmen.)



# 1.3 Überprüfung der Kalibrierung










### Software-Einstellungen





# 2 Hardware-Einstellungen


Dieses Handbuch ist speziell für den Handscanner TreadReader™.




Weitere Anweisungen und nähere Angaben zum TreadReader™ finden Sie in der Anleitung des Handscanners auf folgender Seite https://treadreader.com/manuals/



# 3 Arbeitsauftrag erstellen











### Arbeitsauftrag erstellen




### Arbeitsauftrag erstellen








### 4 Vermessen







Bei ausgewähltem Rad können Sie entweder Werte händisch in die gelben Felder eingeben oder **[Scan Vehicle]** (Fahrzeug scannen) zum Scannen des Rades bei angeschlossenem TreadReader™ wählen. Mit Fahrzeug scannen werden alle Reifen des Fahrzeugs eingescannt.



Die Werte werden mit den auf der Workflow-Seite eingestellten 1.2 Workflow-Seite, Seite 5 verglichen. Im Fenster erscheinen verschiedene Farben zur Anzeige des gemessenen Wertes in Bezug auf die Grenzwerte.

- · Grün bedeutet, dass der Wert innerhalb der voreingestellten Toleranz liegt.
- Rot bedeutet, dass der Wert nicht innerhalb der vorgegebenen Toleranz liegt.
- · Orange bedeutet, dass der Wert akzeptabel, jedoch nahe bei der Toleranz liegt.
- Beachten Sie die Angaben des Herstellers zum richtigen Reifendruck und zur Positionierung der Reifen.
- Reifendruck wird händisch gemessen
- Das Gerät schaltet sich nach fünf Minuten Inaktivität aus.




1.

3.

### 4.1 Händisch Vermessen




Ist kein Gerät angeschlossen, kann die Vermessung auch händisch, beispielsweise mit einem Profiltiefenmessgerät, erfolgen.



Die Werte werden dann in die Felder für jedes Rad eingetragen.

Die Werte werden automatisch abgespeichert. Sie wechseln das Rad zum Vermessen, indem Sie darauf klicken.




Nach erfolgter Radvermessung und Speicherung der Werte wird es blau angezeigt.




### 4.2 Vermessen bei angeschlossenem Gerät

### 4.2.1 Einzelnes Rad scannen



Zum Scannen eines einzelnen Rades, auf das zu scannende Rad klicken und dann die Batterietaste am TreadReader™ drücken.






Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

3. Je nach Einstellung der Scanrichtung auf der 1.2 Workflow-Seite, *Seite 5* wird die richtige Richtung angezeigt.



4.



Ist die Abtastspur nicht lang genug, erscheint diese Anzeige.




Ist die Abtastspur zu schnell, erscheint diese Anzeige.

Klicken Sie auf [**Rescan wheel]** (Rad neu scannen), um den Abtastvorgang entweder auf dem Bildschirm oder auf dem TreadReader  $^{\text{TM}}$  zu wiederholen.











### 4.2.2 Fahrzeug scannen







Ist die Abtastspur nicht lang genug, erscheint diese Anzeige.




Ist die Abtastspur zu schnell, erscheint diese Anzeige.

Klicken Sie auf [**Rescan wheel]** (Rad neu scannen), um den Abtastvorgang entweder auf dem Bildschirm oder auf dem TreadReader $^{\text{TM}}$  zu wiederholen.




3.











Ist **[Complete Vehicle]** (Gesamtes Fahrzeug) ausgewählt, erscheint die Ergebnisanzeige. Nun können Sie sich alle vermessenen Räder ansehen.



Das Gerät piept dreimal zur Bestätigung, dass das Fahrzeug vermessen wurde.



# 5 Fehlermeldungen und -anzeigen











### Car-O-Liner Group / JOSAM

Maskingatan 5 SE-702 86 Örebro, Schweden Telefon: +46 19 30 40 00

info@josam.se www.josam.se

Dieses Dokument dient lediglich zur allgemeinen Anleitung. Auch wenn bei der Erstellung dieses Dokuments alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, übernimmt der Herausgeber keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. Für Schäden aus der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen wird ebenfalls keinerlei Haftung übernommen. Dieses Dokument ist kein Bestandteil eines Vertrags oder einer Lizenz, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart ist. Sämtliche technischen Informationen, jede Beratung, sämtliches Know-how, alle Zeichnungen, Spezifikationen und sonstigen ähnlichen Elemente, die in diesem Dokument mitgeteilt werden, sind vertraulich und dürfen Dritten gegenüber ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht offen gelegt werden.